

“双有”企业环境信息公开表

|                |                                                                                                                       |           |                            |
|----------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|----------------------------|
| 企业名称           | 昆山宝盐气体有限公司                                                                                                            |           |                            |
| 统一社会信用代码       | 913205830586755884                                                                                                    | 法定代表人     | 屈宪章                        |
| 生产地址           | 昆山市张浦镇振新东路8号                                                                                                          | 生产周期      | 连续                         |
| 所属行业           | C2619 其他基础化学原料制造                                                                                                      | 联系人及电话    | 陈俊 18112636589             |
| 生产经营和管理服务的主要内容 | 危险化学品的生产（按《安全生产许可证》许可范围生产）；从事气体开发技术咨询；货物及技术的进出口业务（法律、行政法规规定许可经营、限制经营、禁止经营的除外）；机械设备及钢材的销售。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动） |           |                            |
| 使用有毒有害物质的情况    | 名称                                                                                                                    |           | 年使用量（t/a）                  |
|                | 变换催化剂                                                                                                                 | 含 Mo、Co 等 | 3~5 年更换一次，一次填充 88.6        |
|                |                                                                                                                       | 瓷球        | 5~8 年更换一次，一次填充 62t         |
|                | 二氧化硫转化催化剂                                                                                                             |           | 7 年更换一次，一次填充 6.824t        |
|                | 硅油                                                                                                                    |           | 0.008                      |
| 排放有毒有害物质的情况    | 名称                                                                                                                    |           | 年排放量（t/a）                  |
|                | 甲醇                                                                                                                    |           | 0.8                        |
|                | H <sub>2</sub> S                                                                                                      |           | 2.3                        |
|                | SO <sub>2</sub>                                                                                                       |           | 2.44                       |
|                | CH <sub>4</sub>                                                                                                       |           | 4.84                       |
|                | CO                                                                                                                    |           | 146.29                     |
| 危险废物产生及处理处置情况  | 名称                                                                                                                    |           | 年产生量（t/a）                  |
|                | 废润滑油、废机油、含油废抹布                                                                                                        |           | 3                          |
|                | 液氮洗甲醇吸附器废分子吸附剂                                                                                                        |           | 平均 3-5 更换年一次，每次产生量为 9.527t |
|                | 变换废催化剂                                                                                                                |           | 4-7 年更换一次，每次产生 88.6t       |
|                | 变换废瓷球                                                                                                                 |           | 平均 7 年更换，一次产生共 62t         |
| 依法落实环境风险防控措施情况 | 2019 年 10 月《昆山宝盐气体有限公司突发环境时间应急预案》已在苏州市昆山生态环境局备案（备案编号：320583-2019-0402-H）                                              |           |                            |